



**Rischio Idrogeomorfologico**

Responsabile del Procedimento: Magg. Dott. Michele Cassano  
 Consulenza: Ing. Giovanni Latrofa  
 Nucleo di Protezione Civile Polizia locale: Ten. Bruno Antonio  
 Marillo Michele Lafronza  
 Ag. Marco Borgo  
 Ag. Domenica Mitrani  
 Collaboratori: dott.ssa Maria Grazia Valente  
 dott.ssa Arch. jr. Francesca Latrofa



- Bed and Breakfast
- Scuola
- Tenuta Ranieri
- Scuola Materna Santa Lucia
- Mari e Monti
- Scuola Elementare Santa Lucia
- Ci Trullo
- Agriturismo
- Il Trullo di Mirto
- Alberghi
- Villa Pugliese

- Pericolosità geomorfologica media
- Pericolosità geomorfologica alta
- Pericolosità idrologica bassa
- Pericolosità idrologica media
- Pericolosità idrologica alta
- Reticolo idrologico
- Attraversamenti
- Ferrovia
- Viabilità strategica comunale
- Viabilità provinciale
- Strada Statale 16
- Limite territoriale

